# 微小試料のマイクロサンプリング(KBr錠剤-顕微赤外分光法)

微小異物の顕微赤外分光法ではダイヤモンドコンプレッションセルヘサンプリングした後、そのまま透過測定を 行うことや、加圧して透過測定を行っています。ダイヤモンドコンプレッションセルで加圧後、そのままの状態で 透過測定を行うと干渉縞がでることがあり、そのような時はセルの片方を外して、試料の付着しているプレート -枚で測定を行います。

この時、どちらのプレートに付着しているか見えにくかったり、実体顕微鏡下から赤外顕微のステージへ移動す る時に試料を紛失する心配などがあります。苦労をしてサンプリングした大切な試料を紛失の心配や干渉縞の 出現を押さえる方法として、以下に示すKBr錠剤プレス法が有効です。

KBrでプレスした錠剤は保存しておくことも可能です。

#### 実験に使用した機器:

Specac社製 GS01152 ミニ油圧プレスキット (7mmダイセット、最大荷重2トン)

顕微FT-IR:FTS2000/UMA500(NB MCT) 試料:アレルギー性鼻炎用カプセル内の粉末




ボトム 7mm 錠剤 アンビル アンビル リムーバー カラー リング


ボトムアンビルにカラーリングをセット

カラーリングにKBr粉末を入れる

最初にKBr粉末だけで荷重1.7~1.8トンで錠剤を作り、カラーリングからKBr錠剤を取り出し、保管します。 1.




- 2. 続いて1.と同様、KBr粉末だけで荷重1.7~1.8トンで錠剤を作ります。ここではKBr錠剤をリングから取り 出しません。
- 錠剤が保持されたカラーリングをボトムアンビルから取り外し、リングの表側を下向きにして再びボトムア 3. ンビルにセットします。
- ボトムアンビルにセットされたカラーリングのKBr上へ微小試料をサンプリングします。 4.
- その後、1.で作っておいたKBrを少し割って4.の試料へ載せた後、トップアンビルをセットして、1.と同様荷 5. 重を加え成形します。
- 6. プレスからダイセットを取り外し、カラーリングを赤外顕微鏡へセットして、透過測定を行います。




カラーリングのKBrの 上にサンプリング



更にKBr錠剤を載せて プレスした後の状態






赤外顕微鏡(観察倍率x150)ステージで観察



### KBr錠剤中各成分の顕微赤外透過測定スペクトル(アパーチャー45x45µm、NB-MCT、64回積算)



# ミニ油圧プレス Mini-Pellet Press



### 主な仕様

<ul><li>最大荷重</li></ul>	2トン
<ul><li>ペレットダイスの径</li></ul>	7mm
• 最大荷重間隔	50mm
• 最小荷重間隔	12mm
<ul><li>ピストンストローク</li></ul>	0.5mm
<ul><li>ダイセット材質 440C硬質ステンレスス</li></ul>	スチール
<ul><li>上部荷重面積(先端ネジ径)</li></ul>	17.0mm
<ul><li>下部荷重面積(ピストン径)</li></ul>	21.5mm
• 外径寸法(最小時)L*H*W 100×200×	< 155mm
• 外径寸法(最大時)L*H*W 100×200×	< 155mm
• 重量	4.2Kg



本 社 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 〒112-0002 TEL. 03-3868-2634 FAX. 03-3868-2633 西日本営業所 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F 〒523-0893 TEL. 06-6868-9790 FAX. 06-6868-9796 E-mail info@systems-eng.co.jp https://www.systems-eng.co.jp